

目次

- MA-E360/N** 1
- ファームウェア** 1
- ChangeLog 1
- IEEE802.15.4g 無線モジュールファームウェア** 1
- ChangeLog 1

MA-E360/N

6LoWPANを動作させるためにはKernel 3.18.x 以降が必要なためMA-E360/N では Kernel 4.1.x 系を使用しています。

しかし、現状では Suspend/Resume が動作しないため、他の機種とはファームウェアをわけています。

ファームウェア

File	Stat	SHA1SUM	Notes
mae3xx_trusty_v2_7_0alpha1_mae360.img	2015/09/16 14:44 66.8 MB	ae76f1ed09200b80c89e047c363d4322b9516fb5	v2.7.0α1 for MA- E360/N
mae3xx_trusty_v2_7_0alpha2_mae360.img	2015/09/17 15:13 66.8 MB	7d10e45ccb963cb4ac35102c7272009db18dc5f5	v2.7.0α2 for MA- E360/N

ChangeLog

- v2.7.0α1
 - ifupdown: 6LoWPAN 対応
- v2.7.0α2
 - rf_firmup: IEEE802.15.4-Radio ファームアップツール更新

IEEE802.15.4g 無線モジュールファームウェア

File	Stat	SHA1SUM	Notes
rf_firm_v1_0_0alpha1.img	2015/09/17 16:18 42.2 KB	18ac43bb5a8d57907b83df6b907bed3c2f19c9f1	v1.0.0α1

ChangeLog

- v1.0.0α1
 - Initial α release
 - EUI64 address 保存対応

Last update: 2015/09/17 16:20
download_software:mae3xx:mae360n_firmware:start https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=download_software:mae3xx:mae360n_firmware:start

From:

<https://wiki.centurysys.net/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi**

Permanent link:

https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=download_software:mae3xx:mae360n_firmware:start

Last update: **2015/09/17 16:20**