

目次

MA-E3xx シリーズ FAQ

1

Software

1

プログラムが起動しない

1

AI (Analog 入力)

1

シングルエンド出力のセンサを接続したい

1

MA-E3xx シリーズ FAQ

Software

プログラムが起動しない

- Q. ほかの機器向けにコンパイルしたバイナリが動作しません。
- A. ABI が異なっていることが原因で、動作しない可能性が高いです。

MA-E3xx で採用している Ubuntu Linux は、ARM EABI hard-float のバイナリをサポートしています。

参考: [ArmHardFloatPort - Debian Wiki](#)

AI (Analog 入力)

シングルエンド出力のセンサを接続したい

- Q. 入力が差動入力となってるが、シングルエンドの電圧が出力されるセンサを接続したい
- A. AIN(-) とアナログコモンを接続し、センサ側共通 GND と接続する

From:

<https://centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:

https://centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_faq:start

Last update: **2014/09/09 17:06**